Registrierzentrum für Flüchtlinge auf der Deponie Feldreben

Gefährdungsabschätzung Schutzgut Luft

Anhang: A1 Situation 1:1'000 mit Lage der vorgesehenen Porenluftmessstellen

A2 Analysenresultate der Poren- und Raumluftmessungen

A3 Analysenresultate der Passivsammlerproben

1. Ausgangslage

In den derzeit leerstehenden ehemaligen Lagerhallen auf dem Gelände der Deponie Feldreben (Stegackerstrasse 12 und 20) in Muttenz ist demnächst die Errichtung eines Registrierzentrums für Flüchtlingen und damit verbunden eine temporäre Zwischennutzung zu Wohnzwecken vorgesehen. Um zu gewährleisten, dass die künftigen Bewohner keiner Gefährdung durch austretende Deponiegase ausgesetzt sind, war im Sinne einer altlastenrechtlichen Neubeurteilung gemäss Art. 3 AltIV aufgrund einer wesentlichen Umnutzung eine Gefährdungsabschätzung für das Schutzgut Luft durchzuführen.

Zur Festlegung des Untersuchungsumfanges wurde ein Pflichtenheft [4] erarbeitet, welches vom AUE mit Schreiben vom 21.1.2016 [5] gutgeheissen wurde. Die Messungen wurden Ende Januar bis anfangs Februar 2016 im vorgesehenen Umfang ausgeführt. Im Zwischenbericht vom 9.2.2016 [6] sind die Ergebnisse der Poren- und Raumluftmessungen zusammengefasst. Im vorliegenden Bericht werden zusätzlich die Ergebnisse der Passivsammlerproben dokumentiert und eine Gefährdungsabschätzung für das Schutzgut Luft vorgenommen.

2. Untersuchungsergebnisse

2.1. Durchgeführte Untersuchungen

Poren- und Raumluftproben

Bern Am 25.1.2016 wurden durch die UmweltMess GmbH an insgesamt 8 Stellen Porenluftproben mittels einer 1.5 m tiefen Rammsondierung mit einer Hohlsonde entnommen.

Wollerau Die Probenahme erfolgte bei hohem Luftdruck (rund 1030 mbar) und das abgesaugte Porenluftvolumen betrug überall 10 Liter. Die genaue Lage der Sondierstellen ist im Anhang A1 dargestellt. Im nördlichen Gebäude (Stegackerstrasse 12) wurde die Porenluft an einer Entnahmestellen im 2. Untergeschoss (PL-1) und an zwei Stellen im Erdgeschoss (PL-3, PL-4) und im südlichen Gebäude (Stegackerstrasse 20) an einer Stelle im Untergeschoss (PL-2) sowie an vier Stellen im Erdgeschoss (PL-5 bis PL-8)

Zürich entnommen und chemisch untersucht.

Die Raumluft wurde an insgesamt 12 Stellen mittels Headspace-Gläschen beprobt und chemisch analysiert. Im nördlichen Gebäude Steckackerstrasse 12 wurde je eine Probe im 2. Untergeschoss (RL-1), im 1. Obergeschoss (RL-6) sowie zwei weitere Proben im EG (RL-4 und RL-5) entnommen. Im südlichen Gebäude Steckackerstrasse 20 waren zwei Probenahestellen im Untergeschoss (RL-2 und RL-3), vier im Erdgeschoss (RL-7 bis RL-10) und zwei im Obergeschoss (RL-11 und RL-12) platziert.

Neben den Hauptgasen (O₂, CO₂, CH₄, H₂S) wurden die ganze Stoffliste gemäss Anhang 2 der AltIV analysiert, d.h. im wesentlichen LCKW, BTEX und (ausgewählte) PAK. Insbesondere werden damit auch alle sanierungsrelevanten leichtflüchtigen Substanzen erfasst (im speziellen auch 1,2,3-Trichlorpropan).

Passivsammler

Ebenfalls am 25.2.2016 wurden zusätzlich noch 9 Probenahmedosen für Aktivkohle-Passivsammler platziert, um neben der Momentaufnahme auch das Emissionsverhalten über einen längeren Zeitraum erfassen zu können. Die genaue Lage der Probenahmestellen ist im Anhang A1 dargestellt (vgl. dazu auch Probenahmedokumentation in Anh. A3b). Zwei Probenahmestellen befanden sich im Untergeschoss (PS-1, PS-8) und wurden sicherheitshalber doppelt beprobt. Sechs weitere Probenahmestellen lagen im Erdgeschoss, zwei davon im Gebäude Steckackerstrasse 12 (PS-6, PS-7) und vier im Gebäude Steckackerstrasse 20 (PS-2, PS-3, PS-4, PS-5). Eine Probenahmestelle (PS-9) wurde als Referenzprobe ausserhalb der Gebäude installiert.

Die Probenahmedosen wurden am 3.2.2016, d.h. nach rund 9 Tagen, eingesammelt. Analysiert wurden die Proben im kantonalen Labor Basel-Landschaft auf die Parameter Alkane, BTEX, ausgewählte CKW, Dichlorbenzol und Monoterpene¹.

2.2. Messergebnisse

Sämtliche Analysenresultate sind in den Anhängen A2 und A3 beigelegt (Laborberichte). Die wichtigsten Resultate sind in der Tabelle 1 summarisch zusammengefasst und können wie folgt zusammengefasst werden:

2.2.1. Porenluftproben vom 25.1.2016

- In den 8 untersuchten Porenluftproben wurde überall ein leicht bis deutlich erhöhter CO₂-Gehalt nachgewiesen. Der Maximalwert mit 3.55 Vol.-% wurde bei der Probenahmestelle PL-2 im 2. UG an der Steckackerstrasse 12 gemessen. Drei der acht Messwerte liegen über dem AltIV-Konzentrationswert von 0.5 Vol.-% (PL-2, PL-5, PL-6), die restlichen darunter. Der Mittelwert beträgt rund 1 Vol.-%. Entsprechend sind häufig auch etwas niedrigere Sauerstoffgehalte festzustellen (Minimalwert bei PL-2 mit 14.1 Vol.-%).
- In allen Proben wurden zudem geringe Methangehalte von rund 3 – 20 ml/m³ bestimmt. Diese Werte liegen aber weit unter dem AltIV-Konzentrationswert von

¹ Monoterpene sind natürliche Kohlenwasserstoffe und u.a. Hauptbestandteile von ätherischen Ölen

- 10'000 ml/m³. Vereinzelt wurden auch in Spuren höhere Kohlenwasserstoffe (C₂ – C₁₀) wenig über der Bestimmungsgrenze, d.h. bis max. 0.4 ml/m³ nachgewiesen.
- Praktisch in allen Proben wurden in niedrigen Konzentration Tri- und Perchlorethen (TRI, PER) festgestellt. Die maximalen TRI-Gehalte (bis rund 1.4 ml/m³) resp. PER-Gehalte (bis rund 6 ml/m³) liegen aber noch weit unter dem AltIV-Konzentrationswert von 50 ml/m³. In den meisten Proben konnte zudem geringe Konzentrationen an Trichlormethan (Chloroform) festgestellt werden, wobei die maximale Konzentration bei RL-2 mit 0.08 ml/m³ ebenfalls noch weit unter dem AltIV-Konzentrationswert von 10 ml/m³ liegt.
 - In der bereits erwähnten Probe PL-2 wurde ausserdem einzig noch Tetrachlormethan (0.014 ml/m³) und Chlorbenzol (0.16 ml/m³) in Spuren nachgewiesen. Beide Konzentrationen liegen ebenfalls weit unter den AltIV-Konz.-Werten. Allerdings wurde in der Probe PL-2 auch einmalig Benzol mit einem Gehalt von 3.1 ml/m³ nachgewiesen, was über dem AltIV-Konzentrationswert von 1 ml/m³ liegt.
 - Andere leichtflüchtige Substanzen (LCKW), aromatische Kohlenwasserstoffe (BTEX), polyzyklische Kohlenwasserstoffe (PAK), Quecksilber oder Schwefelwasserstoff konnte in keiner Porenluftprobe nachgewiesen werden, insbesondere auch nicht 1,2,3-Trichlorpropan.

Bei den festgestellten Gasen handelt es sich um typische Deponiegase, die mit den bisherigen Erkenntnissen gut übereinstimmen und insofern keine Überraschungen aufzeigen. Insbesondere bestätigen die etwas erhöhten CO₂- und Methangehalte sowie die geringen TRI- und PER-Gehalte die früheren Porenluftanalysen [1]. Über den AltIV-Konz.-Werten liegen einzelne CO₂-Gehalte sowie das Benzol bei einer Probe (PL-2).

Tabelle 1: Summarische Zusammenstellung der Analysenresultate

	Luftprobe	CO ₂	Methan	TRI	PER	Toluol
Poren- und Raumluft	Porenluft	[Vol.-%]	[ml/m ³]	[ml/m ³]	[ml/m ³]	[ml/m ³]
	Ø	0.97	9.7	0.4	1.51	nicht nachweisbar
	(Bandbreite)	(0.07 – 3.55)	(2.7 – 22)	(<0.002–1.36)	(0.002 – 5.95)	
	Anz. Analysen	8	8	8	8	8
	Raumluft	[Vol.-%]	[ml/m ³]	[ml/m ³]	[ml/m ³]	[ml/m ³]
	Ø	0.037	2.03	n. nachweisb.	n. nachweisb.	0.27
(Bandbreite)	(0.03 – 0.06)	(1.1 – 2.4)	(<0.002–0.003)	(<0.002–0.002)	(0.1 – 0.6)	
Anz. Analysen	12	12	12	12	12	
	Konzentrationswerte nach AltIV / MAK*-Werte					
	K-Wert AltIV	0.5	10'000	50	50	50
	MAK*-Wert	0.5	10'000	50	50	50
Passivsammler	Passivsammler			[µg/m ³]	[µg/m ³]	[µg/m ³]
	Ø	nicht analysiert	nicht analysiert	2.4	7.7	4.4
	(Bandbreite)			(<0.2 - 17)	(0.42 - 15)	(3.3 – 8.8)
Anz. Analysen			8	8	8	
Referenzprobe (PS-9)			< 0.2	< 0.2	4.3	

*Maximale Arbeitsplatzkonzentrationswerte gesundheitsgefährdender Stoffe gemäss [9]

2.2.2. Raumlufthproben vom 25.1.2016

- Abgesehen von wenigen Ausnahmen konnten in den 12 untersuchten Raumlufthproben keine der typischen Deponiegase festgestellt werden. Es lässt sich zwar ein ganz leicht erhöhter Methan- und z.T. CO₂-Gehalt nachweisen, dies muss aber nicht unbedingt auf die Deponiegase zurückzuführen sein.
- Einzig bei zwei Raumlufthproben im Untergeschoss der Halle an der Steckackerstrasse 20 (RL-2 und RL-3) wurden TRI und PER – als typische Deponiegase – in Spuren nahe der Nachweisgrenze festgestellt. Gesamthaft betrachtet ist dies aber vernachlässigbar und die Raumlufth kann deshalb weitgehend unbeeinflusst von typischen Deponiegasen betrachtet werden. Insbesondere wurde auch das erwähnte Benzol in keiner Raumlufthprobe nachgewiesen.
- Auffällig ist hingegen, dass in allen Raumlufthproben Toluol, und vereinzelt auch Xylole in geringen Konzentrationen von max. 0.6 ml/m³ bestimmt werden konnten. Da diese Substanzen in der Porenluft jedoch nicht nachweisbar waren, liegt die Vermutung sehr nahe, dass dies auf die frisch gestrichenen Räume oder auf die Sprayereien und herumliegenden Spraydosen zurückzuführen ist, und somit nicht in Zusammenhang mit der Deponie Feldreben steht.

Zusammenfassend betrachtet lassen sich in beiden Gebäuden in der Raumlufth nur signifikante Spuren von Methan und BTEX (Toluol, Xylole) in geringen Konzentrationen nachweisen. Die BTEX-Gehaltswerte betragen überall weniger als 1 ml/m³ und liegen damit weit unter den MAK²-Werten von 50 ml/m³ (Toluol) resp. 100 ml/m³ (Xylole).

2.2.3. Passivsammlerproben (25.1 – 3.2.2016)

- Das auffälligste an den Untersuchungsergebnissen ist bei allen Proben der signifikante Nachweis von BTEX in der Grössenordnung von rund 1 – 5 µg/m³. Da die Referenzprobe PS-9 jedoch praktisch gleich grosse Konzentrationen aufweist, ist dies nicht auf Deponiegase zurückzuführen. Gemäss mündlicher Auskunft des kantonalen Labors [7] bewegen sich die festgestellten Gehaltswerte in einem üblichen Rahmen für ein städtisches Gebiet, und stammen erfahrungsgemäss vom Strassenkehr. Einzig bei der Probe PS-1 im Untergeschoss des Gebäudes Steckackerstrasse 20 wurden noch leicht höhere Werte von rund 8 – 9 µg/m³ nachgewiesen. Dies dürfte in Übereinstimmung mit den Raumlufthproben mit grösster Wahrscheinlichkeit von den frischen Farbenstrichen stammen.
- Bezüglich der CKW-Belastung weisen fast alle Proben in den Gebäuden eine signifikante TRI- und PER-Konzentrationen auf. In der Probe PS-1 (UG Steckackerstrasse 20) sind die höchsten Gehaltswerte mit 15 resp. 17 µg/m³ festgestellt worden, in den übrigen Proben sind die Konzentrationen deutlich geringer und liegen in der Grössenordnung von 0.2 – 1.1 µg/m³. In der Probe PS-1 wurde zudem Spuren von Chlorform (0.3 µg/m³) analysiert. Das in allen Proben nachgewiesene

² Maximale Arbeitsplatzkonzentrationswerte gesundheitsgefährdender Stoffe (MAK-Werte) gemäss [9]

Tetrachlormethan ist in der gleichen Konzentration ($0.2 - 0.3 \mu\text{g}/\text{m}^3$) auch in der Referenzprobe PS-9 festzustellen.

- Im Vergleich zur Referenzprobe PS-9 wurden in der Mehrheit der Proben Monoterpene (3-Caren, Camphen, Limonen, α -Pinen, β -Pinen) in der Grössenordnung von rund $0.5 - 20 \mu\text{g}/\text{m}^3$ nachgewiesen. Diese sind zwar gegenüber der Referenzprobe (alle $<0.5 \mu\text{g}/\text{m}^3$) signifikant erhöht, dürften aber wiederum mit grösster Wahrscheinlichkeit auf die frischen Farbanstriche zurückzuführen sein.
- In den meisten Proben konnten Alkane bis maximal $6.5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ festgestellt werden. Mit Ausnahme des 2,2,4-Trimethylpentan liegen aber alle Gehalte in der gleichen Grössenordnung wie die Referenzprobe RS-9. Sie sind typische Substanzen aus Kraftstoffen und somit nicht auf Emissionen aus der Deponie zurückzuführen. Das leicht erhöhte 2,2,4-Trimethylpentan ist gemäss Laborbericht und mündlicher Auskunft [7] auf einen erhöhten Sammler-Blindwert zurückzuführen und somit ebenfalls nicht auf Deponiegasemissionen.
- Weitere Substanzen, welche in den meisten Proben festgestellt wurden, namentlich Cyclohexan und o-Dichlorbenzol, sind in der gleichen Grössenordnung wie in der Referenzprobe PS-9 nachgewiesen worden (maximal rund $1 - 2 \mu\text{g}/\text{m}^3$). Eine Herkunft aus der Deponie kann somit ausgeschlossen werden.
- Im Screening konnten bei allen fünf Probenahmestellen im Gebäude an der Stockackerstrasse 20 (PS-1 bis PS-5) die beiden Substanzen Acetophenon und 2-Phenyl-2-propanol in Konzentrationen von rund $5 - 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ identifiziert werden. Gemäss mündlicher Auskunft des kantonalen Labors [7] handelt es sich dabei um Bestandteile von ätherischen Ölen, Farben oder Harzen und deren Abbauprodukte. Ein Zusammenhang mit den frischen Farbanstrichen ist daher wiederum offensichtlich.

Die Resultate der Passivsammlerproben bestätigen vollumfänglich die Ergebnisse der Poren- und Raumluftproben. Die meisten der nachgewiesenen Substanzen sind auf die neuen Farbanstriche (BTEX, Monoterpene, Acetophenon) zurückzuführen oder liegen in der gleichen Grössenordnung wie in der Referenzprobe (Alkane, Cyclohexan, Dichlorbenzol) und stammen höchstwahrscheinlich vom Strassenverkehr. Einzig die nachgewiesenen CKW-Konzentrationen (TRI, PER, Chloroform) sind eindeutig auf Deponiegasemissionen zurückzuführen. Die gemessenen Gehalte sind aber äusserst gering und liegen in einem unkritischen Wertebereich, so wie es sich auch an anderen städtischen Bereichen nachweisen lässt (mündliche Auskunft kantonales Labor [7]).

3. Gefährdungsabschätzung

Zur Abschätzung der Gefährdung des Schutzgutes Luft werden nachfolgend einerseits die Deponiegas-Emissionen und andererseits die Exposition des Schutzgutes betrachtet. Als massgebende Gesetzesgrundlage zur Beurteilung der Messwerte werden die Konzentrationswerte der Altlastenverordnung [8] und die MAK-Werte [9] verwendet.

Die nachgewiesenen geringen Toluol- und Xylol-Gehalte führen wir auf die frisch gestrichenen Räume und/oder Sprayereien und nicht auf Deponiegasemissionen zurück und dürften mit der Zeit kontinuierlich abnehmen. Eine Gesundheitsgefährdung besteht dadurch aber nicht, weshalb nachfolgend nicht weiter darauf eingegangen wird.

3.1. Deponiegas-Emissionen

In der Porenluft erfüllen abgesehen von wenigen Ausnahmen alle gemessenen Parameter die Konzentrationswerte der Altlastenverordnung. Einzig der CO₂-Gehalt lag bei drei Porenluftmessungen sowie einmal der Benzolgehalt an einer Stelle darüber. Der maximale CO₂-Gehalt betrug dabei 3.55 Vol.-% und liegt somit rund 7x über dem Konzentrationswert von 0.5 Vol.-%. Allerdings können solche CO₂-Gehalte in der Porenluft auch in natürlichen Böden beobachtet werden und stellen deshalb in dieser Grössenordnung u.E. absolut noch keine Gefährdung dar. Diese Gefährdungseinschätzung trifft auch für das in Spuren festgestellte Methangas zu, welches mehr als 5'000-fach unter dem AltIV-Konzentrationswert liegt. Bezüglich des Benzol's handelt es sich um einen Einzelwert, welchen wir deshalb im Sinne eines Ausreissers nicht stark gewichten.

Weitere in der Porenluft nachgewiesene Gase, namentlich die überall in sehr geringen Konzentrationen festgestellten CKW-Belastungen sind hingegen eindeutig auf eine Deponieentgasung in sehr bescheidenem Ausmass zurückzuführen. Die toxikologisch relevanten Gase TRI und PER liegen jedoch weit unter den AltIV-Konzentrationswerten (rund 30- bis 100-fach darunter) und stellen somit ebenfalls keine Gefährdung dar. Insbesondere liegen die Konzentrationen dieser Gase fast immer deutlich unter den 10% Werten (einzig der PER-Gehalt lag bei einer Messstelle leicht über dem 10%-Wert).

Die Raumluftmessungen und Passivsammlerproben zeigen, dass die typischen Deponiegase (TRI, PER) durch die Bodenplatte hindurch teilweise bis in die Gebäude einzudringen vermögen. In den direkten Raumluftmessungen (als Momentaufnahme) können diese Gase aber nur ganz knapp noch in Spuren wenig über der Bestimmungsgrenze und nur in den Untergeschossen nachgewiesen werden, hingegen in den Erd- und Obergeschossen bereits nicht mehr. Sämtliche MAK-Werte werden dabei rund 20'000-fach unterschritten. Die Passivsammlerproben zeigen aber, dass die Emissionen höchstwahrscheinlich auch bis in die Erdgeschosse gelangen, wobei aber die festgestellten Gehaltswerte in einem unkritischen und humantoxikologisch unbedenklichen Bereich liegen (mündliche Auskunft kantonales Labor [7]).

3.2. Exposition Schutzgut Luft

Gemäss Art. 11 AltIV, ist „ein belasteter Standort hinsichtlich des Schutzes von Personen vor Luftverunreinigungen sanierungsbedürftig, wenn seine Porenluft einen Konzentrationswert nach Anhang 2 überschreitet und die vom Standort ausgehenden Emissionen an Orte gelangen, wo sich Personen regelmässig während längerer Zeit aufhalten können“

Dies ist im vorliegenden Fall zwar theoretisch erfüllt. Der Sanierungsbedarf wird aber einerseits „nur“ durch CO₂ und nicht durch die typischen CKW-Deponiegase hervorgerufen. Andererseits halten sich faktisch keine Personen „regelmässig während längerer Zeit“ in den massgebenden Untergeschossen auf. Zudem sind die MAK-Werte bei allen relevanten Gasen, namentlich auch beim CO₂ weit unterschritten (insbesondere auch bei einer worst-case Betrachtung einer Dauerbenützung und Berücksichtigung von 1/3 MAK-Werten).

3.3. Gefährdung des Schutzgutes Luft durch Deponiegas-Emissionen

Zusammenfassend betrachtet kann zwar in der Raumluft in den Untergeschossen eine gewisse Gasemission mit typischen Deponiegasen (TRI, PER) in Spuren nachgewiesen werden, die Konzentrationen und damit der Volumenstrom sind aber äusserst gering und liegen in einem humantoxikologisch unbedenklichen Bereich. Somit resultiert im heutigen Zustand eine äusserst geringe, nach unserer Einschätzung vernachlässigbare Gefährdung von Personen vor Luftverunreinigungen durch Deponiegasemissionen.

4. Schlussfolgerungen

Die durchgeführten Untersuchungen bestätigen die bisherige Einschätzung, dass keine Gefährdung für die geplante temporäre Wohnnutzung vorliegt. Typische Deponiegase können in der Raumluft höchstens ganz punktuell oder nur in vernachlässigbaren Konzentrationen nachgewiesen werden. Die MAK-Werte wurden in allen Raumluftproben vorbehaltlos eingehalten und erfüllen somit die gesetzlichen Anforderungen.

Streng genommen würden die gemessenen CO₂-Gehalte in der Porenluft zusammen mit der Tatsache, dass Deponiegase in den Gebäuden in Spuren nachgewiesen werden konnten, eigentlich einen Sanierungsbedarf auslösen. Eine Dringlichkeit einer solchen Sanierung ist aber angesichts der vernachlässigbaren Gefährdung nicht gegeben, zumal die Sanierung hinsichtlich des Schutzes des Grundwassers bereits ausgewiesen ist, und eine Sanierungsverfügung in Erarbeitung ist. Bis zur Ausführung der Sanierung empfehlen wir aber den heutigen baulichen Zustand der Bodenplatte nicht zu verändern. Insbesondere ist sicherzustellen, dass der heutige Zustand der Bodenplatte erhalten bleibt und keine Verletzungen oder Eingriffe in die auf unterstem Niveau liegenden Bodenplatte erfolgen. Allenfalls müsste bei einem intensiven Personenaufenthalt in den Untergeschossen dort eine Lüftung eingerichtet werden.

Olten, 7.3.2016

SC+P SIEBER CASSINA + PARTNER AG

Sachbearbeiter: Peter Hartmann

Peter Hartmann

Dr. sc. nat. Geologe ETH

Filename / Version	Verfasser	Koreferat	Versand an	Datum
SO1708A_GFA_Luft_v1.1	5.3.16 Hm	7.3.16 Su	1, 2	7.3.16

Empfänger (Firma / Name)

- 1 Kantonales Sozialamt (Hr. R. Rossi)
- 2 Amt für Umwelt und Energie, Abt. Altlasten (Hr. R. Bachmann, Hr. A. Isenburg)

Grundlagen (Auswahl)

- [1] Deponie Feldreben, Muttenz/BL. Schlussbericht Technische Untersuchung, 1. Etappe. Bericht Sieber Cassina + Partner AG vom 31.1.2005
- [2] Sanierung Deponie Feldreben, Muttenz (Dossier D) – Sanierungsprojekt (Vorprojekt SIA Phase 31). Überarbeitete Version. Bericht Sieber Cassina + Partner AG vom 17.07.2014.
- [3] Deponie Feldreben, Muttenz. Temporäre Umnutzung des Deponiegeländes zu Wohnzwecken. Kurzbericht SC+P AG 20.11.2015 (SO1707A)
- [4] Temporäre Asylunterkunft auf der Deponie Feldreben, Muttenz. Pflichtenheft zur Gefährdungsabschätzung für das Schutzgut Luft. Bericht Sieber Cassina + Partner AG vom 19.1.2016 (SO1709A)
- [5] Deponie Feldreben, Gemeinde Muttenz. Temporäre Umnutzung des Deponiegeländes als Asylunterkunft. Pflichtenheft zur Gefährdungsabschätzung für das Schutzgut Luft Stellungnahme AUE vom 21.1.2016
- [6] Temporäre Asylunterkunft auf der Deponie Feldreben, Muttenz. Zwischenauswertung der durchgeführten Luftmessungen (Kurzbericht). Bericht Sieber Cassina + Partner AG vom 9.2.2016 (SO1709A)
- [7] Mündliche Auskunft Hr. M. Beck (Leiter Ressort Umweltanalytik Kanton Basel-Landschaft) am 19.2.2016

Gesetze und Verordnungen (Auswahl)

- [8] Verordnung vom 26. August 1998 über die Sanierung von belasteten Standorten (Altlasten-Verordnung, AltIV)
- [9] Grenzwerte am Arbeitsplatz 2005. SUVA

Temporäre Asylunterkunft Deponie Feldreben
 Gefährdungsabschätzung Schutzgut Luft

Situation 1:1'000

Lage der durchgeführten Porenluft- und
 Raumlufthmessungen

SO1709A_Anh_A1_Übersichtplan-v3.cdr v1 A3 12.02.2016 Mg, Su

Legende:

Deponieperimeter gemäss
 AUE, Stand Aug. 2009

In den Deponiekörper
 einbindende Gebäudeteile

Parzellengrenze mit Parzellennr.

Untersuchungsperimeter

Messstelle Porenluft EG
 Messstelle Porenluft 2. UG

Raumlufthmessung

Passivsammler

Analysenresultate der Poren- und Raumlufmessungen

SO1709A_Anh_A2_Zw.blatt.docx
v1
A4
7.3.2016
Hm

Untersuchungsberichte UmweltMess GmbH

- a) vor Ort Messungen
- b) Porenluftuntersuchungen (PL-1 bis PL-8)
- c) Raumluftuntersuchungen (RL-1 bis RL-12)

Ergebnismitteilung

Gassicherheitsmessungen

Projekt (16016) Temp. Asylunterkunft Deponie Feldreben,
Stegackerstrasse 12/20, 4132 Muttenz

Datum / Uhrzeit 25.01.2016 / 12:45-16:00
 Luftdruck 1030 - 1028 mbar
 Temperatur 10.3 – 12.2 °C
 Wetter trocken
 Verwendete Geräte - Gasspürgerät Gasena 5
 Nachweisgrenze: 20 ml/m³ Methan (CH₄)
 - Mehrgas-Messgerät Dräger X-am 7000
 Nachweisgrenze Kohlendioxid (CO₂): 0.01 Vol%
 Nachweisgrenze Sauerstoff (O₂): 0.1 Vol%
 Nachweisgrenze Schwefelwasserstoff (H₂S): 1.0 ml/m³
 - Stabsonde

Bearbeiter B. Gäumann

Resultate

Raum	Beschreibung	Methan CH ₄ [ml/m ³]	Kohlendioxid CO ₂ [Vol%]	Sauerstoff O ₂ [Vol%]	Schwefel- wasserstoff [ml/m ³]
Stegackerstrasse 12					
2.UG	leerstehende Räume, Schutzraum	< 20	0.03	20.9	< 1.0
1.UG	leerstehende Räume	< 20	0.03	20.9	< 1.0
EG	Halle	< 20	0.03	20.9	< 1.0
1.OG	leerstehende Räume, WC-Anlagen	< 20	0.03	20.9	< 1.0
Stegackerstrasse 20					
UG	leerstehende Räume, Schutzraum, WC-Anlagen	< 20	0.05-0.06	20.9	< 1.0
EG	Hallen	< 20	0.03	20.9	< 1.0
OG	leerstehende Räume, WC-Anlagen	< 20	0.03	20.9	< 1.0

Bem.: Keine Auffälligkeiten an Leitungsdurchführungen, Schächten, Fugen und Rissen.

29. Januar 2016

UmweltMess GmbH

Ergebnismitteilung Porenluftuntersuchung

Projekt (16016) Temp. Asylunterkunft Deponie Feldreben, Stegackerstrasse 12/20, 4132 Muttenz
 Bearbeiter B. Gäumann

Sondierung		PL1	PL2	PL3	PL4	PL5	PL6	PL7	PL8
Datum der Probenahme		25.1.16	25.1.16	25.1.16	25.1.16	25.1.16	25.1.16	25.1.16	25.1.16
Uhrzeit		13:40	14:20	12:50	11:40	09:35	10:10	10:30	10:50
Luftdruck [mbar]		1030	1030	1031	1030	1030	1030	1030	1030
Lufttemperatur [°C]		11.5	12.2	10.3	7.2	3.1	5.2	5.3	6.3
Wetter		trocken							
Versiegelung [cm]		B 25	B 22	B 36	B 40	B 24	B 22	B 24	B 26
Sondiertiefe [cm]		150	150	150	150	150	150	150	150
Absaugtiefe [cm]		120	120	110	120	110	130	125	120
Totvolumen [l]		< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
abgesaugtes Volumen [l]		10	10	10	10	10	10	10	10
Volumenstrom [l/min]		2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Probenahmetechnik		1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)
Sonde		2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)
Analysedatum		25.1.16	25.1.16	25.1.16	25.1.16	25.1.16	26.1.16	26.1.16	26.1.16
Halogenierte Kohlenwasserstoffe	BG	[mℓ/m³]							
GC-ECD/FID	[mℓ/m³]								
Trichlorfluormethan (R11)	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-
Dichlordifluormethan (R12)	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2-Trichlortrifluorethan (R113)	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-
Vinylchlorid	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1-Dichlorethan	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1-Dichlorethen	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-
Dichlormethan	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
trans-1.2-Dichlorethen	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-
cis-1.2-Dichlorethen	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-
Trichlormethan (Chloroform)	0.002	0.008	0.082	0.003	0.013	0.021	0.011	-	-
1.1.1-Trichlorethan	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2-Dichlorethan	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-
Tetrachlormethan	0.002	-	0.014	-	-	-	-	-	-
1.2-Dichlorpropan	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-
Trichlorethen (Tri)	0.002	0.439	0.794	0.108	0.219	1.361	0.318	0.015	-
Tetrachlorethen (Per)	0.002	1.193	5.950	0.483	0.591	3.459	0.430	0.015	0.002
Chlorbenzol	0.07	-	0.16	-	-	-	-	-	-
1.1.2.2-Tetrachlorethan	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3-Trichlorpropan	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-
Aromatische Kohlenwasserstoffe	BG	[mℓ/m³]							
GC-FID	[mℓ/m³]								
Benzol	0.1	-	3.1	-	-	-	-	-	-
Toluol	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-
Ethylbenzol	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-
Xylol	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-
Polycycl. arom. Kohlenwasserstoffe	BG	[mℓ/m³]							
GC-FID	[mℓ/m³]								
Benzo(a)pyren	0.0001	-	-	-	-	-	-	-	-
Naphthalin	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-
Aliphatische Kohlenwasserstoffe	BG	[mℓ/m³]							
GC-FID / IR-Sensor	[mℓ/m³]								
Methan (C1)	0.1	22.0	5.7	10.8	5.5	12.3	2.7	10.2	8.4
Ethan-Butan (C2-C4)	0.1	0.3	0.3	0.2	-	0.4	-	-	0.1
Pentan-Dekan (C5-C10)	0.1	-	0.1	-	-	-	-	-	0.1
Quecksilberdampf	BG	[mℓ/m³]							
Dräger Teströhrchen 0.1/b (CH23101)	[mℓ/m³]								
Quecksilberdampf	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-
Schwefelwasserstoff	BG	[mℓ/m³]							
IR-Sensor	[mℓ/m³]								
H ₂ S	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Sauerstoff	BG	[Vol%]							
IR-Sensor	[Vol%]								
O ₂	0.1	20.1	14.1	20.5	19.7	18.4	18.4	20.3	20.4
Kohlendioxid	BG	[Vol%]							
IR-Sensor	[Vol%]								
CO ₂	0.01	0.24	3.55	0.07	0.26	1.50	1.75	0.13	0.27

1) Direktmethode, in Headspace-Gläschen
 2) Stahlhohlsonde Ø36mm; innen Ø12mm

BG Bestimmungsgrenzen
 - nicht nachgewiesen

B Beton
 SB Schwarzbelag

29. Januar 2016

UmweltMess GmbH

Ergebnismitteilung Raumluftuntersuchung

Projekt (16016) Temp. Asylunterkunft Deponie Feldreben, Stegackerstrasse 12/20, 4132 Muttenz
 Bearbeiter B. Gäumann

Probe		RL1	RL2	RL3	RL4	RL5	RL6
Datum der Probenahme		25.1.16	25.1.16	25.1.16	25.1.16	25.1.16	25.1.16
Uhrzeit		11:15	10:15	10:20	11:45	12:00	11:30
Luftdruck [mbar]		1030	1030	1030	1030	1030	1030
Lufttemperatur [°C]		6.7	5.2	5.3	7.2	7.5	7.0
Wetter		trocken	trocken	trocken	trocken	trocken	trocken
Probenahmetechnik		1)	1)	1)	1)	1)	1)
Analysedatum		26.1.16	26.1.16	26.1.16	26.1.16	26.1.16	26.1.16
Halogenierte Kohlenwasserstoffe	BG	[mℓ/m³]					
GC-ECD/FID	[mℓ/m³]						
Trichlorfluormethan (R11)	0.002	-	-	-	-	-	-
Dichlordifluormethan (R12)	0.002	-	-	-	-	-	-
1.1.2-Trichlortrifluorethan (R113)	0.002	-	-	-	-	-	-
Vinylchlorid	0.5	-	-	-	-	-	-
1.1-Dichlorethan	0.1	-	-	-	-	-	-
1.1-Dichlorethen	0.1	-	-	-	-	-	-
Dichlormethan	0.01	-	-	-	-	-	-
trans-1.2-Dichlorethen	0.08	-	-	-	-	-	-
cis-1.2-Dichlorethen	0.08	-	-	-	-	-	-
Trichlormethan (Chloroform)	0.002	-	-	-	-	-	-
1.1.1-Trichlorethan	0.002	-	-	-	-	-	-
1.2-Dichlorethan	0.1	-	-	-	-	-	-
Tetrachlormethan	0.002	-	-	-	-	-	-
1.2-Dichlorpropan	0.1	-	-	-	-	-	-
Trichlorethen (Tri)	0.002	-	0.003	0.002	-	-	-
Tetrachlorethen (Per)	0.002	-	0.002	-	-	-	-
Chlorbenzol	0.07	-	-	-	-	-	-
1.1.2.2-Tetrachlorethan	0.002	-	-	-	-	-	-
1.2.3-Trichlorpropan	0.1	-	-	-	-	-	-
Aromatische Kohlenwasserstoffe	BG	[mℓ/m³]					
GC-FID	[mℓ/m³]						
Benzol	0.1	-	-	-	-	-	-
Toluol	0.1	0.2	0.6	0.2	0.1	0.1	0.2
Ethylbenzol	0.1	-	-	-	-	-	-
Xylole	0.1	0.6	1.0	-	-	-	-
Polycycl. arom. Kohlenwasserstoffe	BG	[mℓ/m³]					
GC-FID	[mℓ/m³]						
Benzo(a)pyren	0.0001	-	-	-	-	-	-
Naphthalin	0.5	-	-	-	-	-	-
Aliphatische Kohlenwasserstoffe	BG	[mℓ/m³]					
GC-FID / IR-Sensor	[mℓ/m³]						
Methan (C1)	0.1	2.4	2.1	1.1	2.1	2.1	2.2
Ethan-Butan (C2-C4)	0.1	-	0.4	-	-	-	-
Pentan-Dekan (C5-C10)	0.1	-	0.2	-	-	-	-
Quecksilberdampf	BG	[mℓ/m³]					
Dräger Teströhrchen 0.1/b (CH23101)	[mℓ/m³]						
Quecksilberdampf	0.005	-	-	-	-	-	-
Schwefelwasserstoff	BG	[mℓ/m³]					
IR-Sensor	[mℓ/m³]						
H ₂ S	1.0	-	-	-	-	-	-
Sauerstoff	BG	[Vol%]					
IR-Sensor	[Vol%]						
O ₂	0.1	20.9	20.9	20.9	20.9	20.9	20.9
Kohlendioxid	BG	[Vol%]					
IR-Sensor	[Vol%]						
CO ₂	0.01	0.06	0.06	0.05	0.03	0.03	0.03

1) Direktmethode, in Headspace-Gläschen

BG Bestimmungsgrenzen
 - nicht nachgewiesen

29. Januar 2016

UmweltMess GmbH

Ergebnismitteilung Raumluftuntersuchung

Projekt (16016) Temp. Asylunterkunft Deponie Feldreben, Stegackerstrasse 12/20, 4132 Muttenz
 Bearbeiter B. Gäumann

Probe		RL7	RL8	RL9	RL10	RL11	RL12
Datum der Probenahme		25.1.16	25.1.16	25.1.16	25.1.16	25.1.16	25.1.16
Uhrzeit		10:35	10:40	10:50	11:00	09:55	10:05
Luftdruck [mbar]		1030	1030	1030	1030	1030	1030
Lufttemperatur [°C]		5.5	6.2	6.3	6.5	3.4	5.1
Wetter		trocken	trocken	trocken	trocken	trocken	trocken
Probenahmetechnik		1)	1)	1)	1)	1)	1)
Analysedatum		26.1.16	26.1.16	26.1.16	26.1.16	26.1.16	26.1.16
Halogenierte Kohlenwasserstoffe	BG	[mℓ/m³]					
GC-ECD/FID	[mℓ/m³]						
Trichlorfluormethan (R11)	0.002	-	-	-	-	-	-
Dichlordifluormethan (R12)	0.002	-	-	-	-	-	-
1.1.2-Trichlortrifluorethan (R113)	0.002	-	-	-	-	-	-
Vinylchlorid	0.5	-	-	-	-	-	-
1.1-Dichlorethan	0.1	-	-	-	-	-	-
1.1-Dichlorethen	0.1	-	-	-	-	-	-
Dichlormethan	0.01	-	-	-	-	-	-
trans-1.2-Dichlorethen	0.08	-	-	-	-	-	-
cis-1.2-Dichlorethen	0.08	-	-	-	-	-	-
Trichlormethan (Chloroform)	0.002	-	-	-	-	-	-
1.1.1-Trichlorethan	0.002	-	-	-	-	-	-
1.2-Dichlorethan	0.1	-	-	-	-	-	-
Tetrachlormethan	0.002	-	-	-	-	-	-
1.2-Dichlorpropan	0.1	-	-	-	-	-	-
Trichlorethen (Tri)	0.002	-	-	-	-	-	-
Tetrachlorethen (Per)	0.002	-	-	-	-	-	-
Chlorbenzol	0.07	-	-	-	-	-	-
1.1.2.2-Tetrachlorethan	0.002	-	-	-	-	-	-
1.2.3-Trichlorpropan	0.1	-	-	-	-	-	-
Aromatische Kohlenwasserstoffe	BG	[mℓ/m³]					
GC-FID	[mℓ/m³]						
Benzol	0.1	-	-	-	-	-	-
Toluol	0.1	0.3	0.5	0.2	0.3	0.2	0.3
Ethylbenzol	0.1	-	-	-	-	-	-
Xylol	0.1	-	0.5	-	-	-	-
Polycycl. arom. Kohlenwasserstoffe	BG	[mℓ/m³]					
GC-FID	[mℓ/m³]						
Benzo(a)pyren	0.0001	-	-	-	-	-	-
Naphthalin	0.5	-	-	-	-	-	-
Aliphatische Kohlenwasserstoffe	BG	[mℓ/m³]					
GC-FID / IR-Sensor	[mℓ/m³]						
Methan (C1)	0.1	2.0	2.2	2.0	2.1	1.9	2.2
Ethan-Butan (C2-C4)	0.1	0.2	0.2	-	-	-	-
Pentan-Dekan (C5-C10)	0.1	0.1	-	-	-	-	-
Quecksilberdampf	BG	[mℓ/m³]					
Dräger Teströhrchen 0.1/b (CH23101)	[mℓ/m³]						
Quecksilberdampf	0.005	-	-	-	-	-	-
Schwefelwasserstoff	BG	[mℓ/m³]					
IR-Sensor	[mℓ/m³]						
H ₂ S	1.0	-	-	-	-	-	-
Sauerstoff	BG	[Vol%]					
IR-Sensor	[Vol%]						
O ₂	0.1	20.9	20.9	20.9	20.9	20.9	20.9
Kohlendioxid	BG	[Vol%]					
IR-Sensor	[Vol%]						
CO ₂	0.01	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03

1) Direktmethode, in Headspace-Gläschen

BG Bestimmungsgrenzen
 - nicht nachgewiesen

29. Januar 2016

UmweltMess GmbH

Analysenresultate der Passivsammlerproben

SO1709A_Anh_A2_Zw.blatt.docx
v1
A4
7.3.2016
Hm

Analysenbericht Kantonales Labor Basel-Landschaft

- a) Analysenresultate Passivsammlerproben**
- b) Probenahmedokumentation**

ANALYSENBERICHT #019850

S.1/4

Projekt: 16-09A (RZ_FELDREB)
Messung von VOC inkl. Vinylchlorid in der Innenluft
des Registrierzentrums Feldreben, Muttenz

Auftrag von: AUE BL, Fachstelle Altlasten
Rheinstrasse 29
4410 Liestal

Geht an: Benjamin Sutter, SC+P Sieber Cassina + Partner AG

Anzahl Proben: 12

Prüfzeitraum: 4-Feb-2016 bis 6-Feb-2016

9-Feb-2016, Analytikleitung:

Die Ergebnisse beziehen sich auf das uns zugestellte Muster. Ohne schriftliche Genehmigung des Amtes für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BL darf der Bericht nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Angaben zu den Verfahren und deren Unsicherheiten sind auf Anfrage erhältlich.

Schweizerischer Prüfstellendienst
Service Suisse d'essai
Servizio di prova in Svizzera
Swiss Testing Service

ANALYSENBERICHT # 019850

S.2/4

Sammlernummer			NB 8794	NX 0904	WY 7522	NR 6716	WY 7469
Gebäude			SA20	SA20	SA20	SA20	SA20
Probenahmestelle			1.UG PS1	1.UG PS1	EG PS2	EG PS3	EG PS4
Probenahmedatum			3-FEB-2016	3-FEB-2016	3-FEB-2016	3-FEB-2016	3-FEB-2016
Probeneingang UAN			3-FEB-2016	3-FEB-2016	3-FEB-2016	3-FEB-2016	3-FEB-2016
interne Probennummer			83551	83552	83553	83554	83555
VOC-GC-308	2,2,4-Trimethylpentan	µg/m3	6.5 ¹	2.1	1.4	0.90	0.80
VOC-GC-308	n-Hexan	µg/m3	1.7	1.6	1.6	1.5	1.4
VOC-GC-308	n-Heptan	µg/m3	0.99	0.91	1.3	1.1	0.67
VOC-GC-308	n-Octan	µg/m3	0.33	0.27	0.27	0.29	<0.20
VOC-GC-308	n-Nonan	µg/m3	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20
VOC-GC-308	n-Decan	µg/m3	0.50	0.43	0.53	0.53	0.42
VOC-GC-308	Cyclohexan	µg/m3	1.3	1.3	1.1	1.1	1.0
VOC-GC-308	Benzol	µg/m3	0.99	0.89	0.87	0.97	0.85
VOC-GC-308	Toluol	µg/m3	8.8	8.3	4.3	4.0	3.8
VOC-GC-308	Ethylbenzol	µg/m3	1.1	1.1	0.70	0.66	0.53
VOC-GC-308	m/p-Xylol	µg/m3	2.4	2.3	1.6	1.6	1.5
VOC-GC-308	o-Xylol	µg/m3	0.81	0.76	0.58	0.58	0.53
VOC-GC-308	m-Ethyltoluol	µg/m3	0.36	0.35	0.24	0.24	0.25
VOC-GC-308	1,3,5-Trimethylbenzol	µg/m3	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20
VOC-GC-308	1,2,4-Trimethylbenzol	µg/m3	0.72	0.68	0.40	0.43	0.43
VOC-GC-308	Vinylchlorid	² µg/m3	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20
VOC-GC-308	Chloroform	µg/m3	0.33	0.33	<0.20	<0.20	<0.20
VOC-GC-308	Tetrachlormethan	µg/m3	0.37	0.36	0.28	0.28	0.26
VOC-GC-308	1,2-Dichlorethan	µg/m3	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20
VOC-GC-308	1,1,1-Trichlorethan	µg/m3	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20
VOC-GC-308	1,1,2-Trichlorethan	µg/m3	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20
VOC-GC-308	Trichlorethen	µg/m3	17	17	0.79	0.71	0.29
VOC-GC-308	Tetrachlorethen	µg/m3	15	15	1.1	0.96	0.42
VOC-GC-308	m-Dichlorbenzol	µg/m3	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20
VOC-GC-308	p-Dichlorbenzol	µg/m3	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20
VOC-GC-308	o-Dichlorbenzol	µg/m3	<0.20	2.3	<0.20	1.9	<0.20
VOC-GC-308	3-Caren	µg/m3	8.4	8.0	19	16	6.1
VOC-GC-308	Camphen	µg/m3	0.25	0.26	0.54	0.44	<0.20
VOC-GC-308	Limonen	µg/m3	1.5	1.4	1.5	1.4	0.58
VOC-GC-308	alpha-Pinen	µg/m3	13	12	37	29	8.4
VOC-GC-308	beta-Pinen	µg/m3	0.66	0.58	1.6	1.4	0.34

Screening-Resultate siehe Beilage

¹ erhöhter Wert infolge Sammler-Blindwert

² Parameter nicht im akkreditierten Bereich

ANALYSENBERICHT # 019850

S. 3/4

Sammlernummer			NR 6710	NS 2598	NR 6997	NS 2455	NB 8777
Gebäude			SA20	SA12	SA12	SA12	SA12
Probenahmestelle			EG PS5	EG PS6	EG PS7	UG PS8	UG PS8
Probenahmedatum			3-FEB-2016	3-FEB-2016	3-FEB-2016	3-FEB-2016	3-FEB-2016
Probeneingang UAN			3-FEB-2016	3-FEB-2016	3-FEB-2016	3-FEB-2016	3-FEB-2016
interne Probennummer			83556	83557	83558	83559	83560
VOC-GC-308	2,2,4-Trimethylpentan	µg/m3	0.85	0.79	2.4	0.65	3.1 ¹
VOC-GC-308	n-Hexan	µg/m3	1.4	1.5	1.5	1.6	1.5
VOC-GC-308	n-Heptan	µg/m3	0.78	0.53	0.55	0.54	0.54
VOC-GC-308	n-Octan	µg/m3	0.22	0.20	<0.20	<0.20	<0.20
VOC-GC-308	n-Nonan	µg/m3	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20
VOC-GC-308	n-Decan	µg/m3	0.46	0.34	0.36	0.20	0.37
VOC-GC-308	Cyclohexan	µg/m3	1.0	1.0	1.1	1.2	1.1
VOC-GC-308	Benzol	µg/m3	0.98	0.75	0.83	0.78	0.80
VOC-GC-308	Toluol	µg/m3	3.8	3.3	3.5	3.4	3.5
VOC-GC-308	Ethylbenzol	µg/m3	0.55	0.49	0.49	0.43	0.47
VOC-GC-308	m/p-Xylol	µg/m3	1.6	1.3	1.4	1.3	1.4
VOC-GC-308	o-Xylol	µg/m3	0.55	0.47	0.49	0.45	0.49
VOC-GC-308	m-Ethyltoluol	µg/m3	0.23	0.20	0.21	<0.20	<0.20
VOC-GC-308	1,3,5-Trimethylbenzol	µg/m3	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20
VOC-GC-308	1,2,4-Trimethylbenzol	µg/m3	0.43	0.37	0.41	0.32	0.40
VOC-GC-308	Vinylchlorid	² µg/m3	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20
VOC-GC-308	Chloroform	µg/m3	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20
VOC-GC-308	Tetrachlormethan	µg/m3	0.27	0.28	0.29	0.27	0.27
VOC-GC-308	1,2-Dichlorethan	µg/m3	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20
VOC-GC-308	1,1,1-Trichlorethan	µg/m3	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20
VOC-GC-308	1,1,2-Trichlorethan	µg/m3	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20
VOC-GC-308	Trichlorethen	µg/m3	0.38	<0.20	<0.20	0.20	0.20
VOC-GC-308	Tetrachlorethen	µg/m3	0.54	0.57	0.51	0.94	0.97
VOC-GC-308	m-Dichlorbenzol	µg/m3	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20
VOC-GC-308	p-Dichlorbenzol	µg/m3	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20
VOC-GC-308	o-Dichlorbenzol	µg/m3	1.8	0.95	1.7	0.90	<0.20
VOC-GC-308	3-Caren	µg/m3	8.3	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20
VOC-GC-308	Camphen	µg/m3	0.25	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20
VOC-GC-308	Limonen	µg/m3	0.73	0.21	0.27	0.21	0.20
VOC-GC-308	alpha-Pinen	µg/m3	12	0.29	0.31	0.31	0.29
VOC-GC-308	beta-Pinen	µg/m3	0.53	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20

Screening-Resultate siehe Beilage

¹ erhöhter Wert infolge Sammler-Blindwert

² Parameter nicht im akkreditierten Bereich

ANALYSENBERICHT # 019850

S. 4/4

Sammlernummer	NR 6928	WY 7513
Gebäude	SA20	Blind
Probenahmestelle	AB PS9	Blindwert
Probenahmedatum	3-FEB-2016	3-FEB-2016
Probeneingang UAN	3-FEB-2016	3-FEB-2016
interne Probennummer	83561	83562

VOC-GC-308	2,2,4-Trimethylpentan	µg/m3	1.3	<0.20
VOC-GC-308	n-Hexan	µg/m3	1.6	0.61
VOC-GC-308	n-Heptan	µg/m3	0.68	<0.20
VOC-GC-308	n-Octan	µg/m3	0.22	<0.20
VOC-GC-308	n-Nonan	µg/m3	<0.20	<0.20
VOC-GC-308	n-Decan	µg/m3	0.39	0.22
VOC-GC-308	Cyclohexan	µg/m3	1.2	<0.20

VOC-GC-308	Benzol	µg/m3	1.0	<0.20
VOC-GC-308	Toluol	µg/m3	4.3	0.29
VOC-GC-308	Ethylbenzol	µg/m3	0.59	<0.20
VOC-GC-308	m/p-Xylol	µg/m3	1.9	<0.20
VOC-GC-308	o-Xylol	µg/m3	0.66	<0.20
VOC-GC-308	m-Ethyltoluol	µg/m3	0.33	<0.20
VOC-GC-308	1,3,5-Trimethylbenzol	µg/m3	<0.20	<0.20
VOC-GC-308	1,2,4-Trimethylbenzol	µg/m3	0.58	<0.20

VOC-GC-308	Vinylchlorid	¹ µg/m3	<0.20	<0.20
VOC-GC-308	Chloroform	µg/m3	<0.20	<0.20
VOC-GC-308	Tetrachlormethan	µg/m3	0.33	<0.20
VOC-GC-308	1,2-Dichlorethan	µg/m3	<0.20	<0.20
VOC-GC-308	1,1,1-Trichlorethan	µg/m3	<0.20	<0.20
VOC-GC-308	1,1,2-Trichlorethan	µg/m3	<0.20	<0.20
VOC-GC-308	Trichlorethen	µg/m3	<0.20	<0.20
VOC-GC-308	Tetrachlorethen	µg/m3	<0.20	<0.20

VOC-GC-308	m-Dichlorbenzol	µg/m3	<0.20	<0.20
VOC-GC-308	p-Dichlorbenzol	µg/m3	<0.20	<0.20
VOC-GC-308	o-Dichlorbenzol	µg/m3	1.7	<0.20

VOC-GC-308	3-Caren	µg/m3	<0.20	<0.20
VOC-GC-308	Camphen	µg/m3	<0.20	<0.20
VOC-GC-308	Limonen	µg/m3	0.32	<0.20
VOC-GC-308	alpha-Pinen	µg/m3	0.34	<0.20
VOC-GC-308	beta-Pinen	µg/m3	<0.20	<0.20

Screening-Resultate siehe Beilage

¹ Parameter nicht im akkreditierten Bereich

Beilage zu Analysenbericht 019850: Resultate GC/MS-Screening

Projekt: Messung von VOC inkl. Vinylchlorid in der Innenluft des Registrierzentrums Feldreben, Muttenz

Auftraggeber: AUE BL, Fachstelle Altlasten

Proben: 83551 – 83556 Gebäude Stegackerstrasse 20
83557 – 83560 Gebäude Stegackerstrasse 12
83561 Referenz Aussenluft
83562 Blindwert (nicht exponierter Passivsammler)

Probenahme/Aufbereitung: Extraktion von Aktivkohle-Passivsammlern mit Schwefelkohlenstoff

Screening-Fenster: mittel- und unpolare VOC im Siedebereich von ca. 60 bis 250°C

Verwendetes Messgerät: Agilent GC 6890N / MS 5975C

Identifizierte Substanzen: Zusätzlich zu den im Analysenbericht 019850 aufgeführten Komponenten wurden einige weitere Substanzen mit Konzentrationen ab ~5 µg/m³ identifiziert. Die Konzentrationen wurden unter der Annahme, dass sie sich bezüglich Adsorption, Wiederverfindung und Detektorempfindlichkeit wie der interne Standard 1-Chlorhexan verhalten, berechnet und sind lediglich als grobe Abschätzung der Grössenordnung zu interpretieren.

RT	Identifizierte Komponente	CAS	SA20 1.UG PS1		SA20 1.UG PS1		SA20 EG PS2		SA20 EG PS3		SA20 EG PS4		SA20 PS5	
			83551	µg/m ³	Match	µg/m ³	Match	µg/m ³	Match	µg/m ³	Match	µg/m ³	Match	µg/m ³
29.0	Acetophenon	98-86-2	10	97%	11	95%	11	97%	11	95%	6	94%	6	94%
29.1	2-Phenyl-2-propanol	617-94-7	5	90%	9	94%	10	81%	10	90%	4	86%	4	83%

9. Februar 2016 Analytikleitung:

Probenahmedokumentation Registrierzentrum Felreben

Im Rahmen der Altlastenuntersuchung des Feldreben-Areal wird die Raumluft im zukünftigen Registrierzentrum für Flüchtlinge an der Stegackerstrasse 12 und 20 in Muttenz auf VOC, insbesondere CKW inklusive Vinylchlorid, untersucht. Da sich das Gebäude auf einer alten Deponee befindet, sind CKW in der Luft möglich.

Am 25.01.2016 wurden vom Ressort Umweltanalytik des Amt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen 2 Aktivkohle-Passivsammler des Typs "3M Organic Vapor Monitor 3520" und 8 Aktivkohle-Passivsammler des Typs "3M Organic Vapor Monitor 3500" für zehn Tage exponiert.

	<table border="1"> <tbody> <tr> <td><i>Standort:</i></td> <td>Stegackerstrasse 20 1.UG (PS1)</td> </tr> <tr> <td><i>Umgebungswerte:</i></td> <td>14.4°C</td> </tr> <tr> <td><i>Sammler-Nr.:</i></td> <td>NB 8794 NX 0904</td> </tr> <tr> <td><i>Probenahmezeit- raum:</i></td> <td>25.01.2016 09:40 03.02.2013 09.30 (12950 min)</td> </tr> <tr> <td><i>Bemerkungen:</i></td> <td>Doppelbestimmung mittels AK-Passivsammler des Typs 3M Organic Vapor Monitor 3520 resp. 3500</td> </tr> </tbody> </table>	<i>Standort:</i>	Stegackerstrasse 20 1.UG (PS1)	<i>Umgebungswerte:</i>	14.4°C	<i>Sammler-Nr.:</i>	NB 8794 NX 0904	<i>Probenahmezeit- raum:</i>	25.01.2016 09:40 03.02.2013 09.30 (12950 min)	<i>Bemerkungen:</i>	Doppelbestimmung mittels AK-Passivsammler des Typs 3M Organic Vapor Monitor 3520 resp. 3500
<i>Standort:</i>	Stegackerstrasse 20 1.UG (PS1)										
<i>Umgebungswerte:</i>	14.4°C										
<i>Sammler-Nr.:</i>	NB 8794 NX 0904										
<i>Probenahmezeit- raum:</i>	25.01.2016 09:40 03.02.2013 09.30 (12950 min)										
<i>Bemerkungen:</i>	Doppelbestimmung mittels AK-Passivsammler des Typs 3M Organic Vapor Monitor 3520 resp. 3500										
	<table border="1"> <tbody> <tr> <td><i>Standort:</i></td> <td>Stegackerstrasse 20 EG (PS2)</td> </tr> <tr> <td><i>Umgebungswerte:</i></td> <td>12.7°C</td> </tr> <tr> <td><i>Sammler-Nr.:</i></td> <td>WY7522</td> </tr> <tr> <td><i>Probenahmezeit- raum:</i></td> <td>25.01.2016 09:43 03.02.2013 09.22 (12939 min)</td> </tr> <tr> <td><i>Bemerkungen:</i></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	<i>Standort:</i>	Stegackerstrasse 20 EG (PS2)	<i>Umgebungswerte:</i>	12.7°C	<i>Sammler-Nr.:</i>	WY7522	<i>Probenahmezeit- raum:</i>	25.01.2016 09:43 03.02.2013 09.22 (12939 min)	<i>Bemerkungen:</i>	
<i>Standort:</i>	Stegackerstrasse 20 EG (PS2)										
<i>Umgebungswerte:</i>	12.7°C										
<i>Sammler-Nr.:</i>	WY7522										
<i>Probenahmezeit- raum:</i>	25.01.2016 09:43 03.02.2013 09.22 (12939 min)										
<i>Bemerkungen:</i>

Standort: Stegackerstrasse 20
EG (PS3)

Umgebungswerte: 10.3°C

Sammler-Nr.: NR 6716

**Probenahmezeit-
raum:** 25.01.2016 09:45
03.02.2013 09.24
(12939 min)

Bemerkungen:

Standort: Stegackerstrasse 20
EG (PS4)

Umgebungswerte: 9.0°C

Sammler-Nr.: WY 7469

**Probenahmezeit-
raum:** 25.01.2016 09:48
03.02.2013 09.27
(12939 min)

Bemerkungen:

Standort: Stegackerstrasse 20
EG (PS5)

Umgebungswerte: 8.0°C

Sammler-Nr.: NR 6710

**Probenahmezeit-
raum:** 25.01.2016 09:50
03.02.2013 09.26
(12936 min)

Bemerkungen:

<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Standort:</td> <td>Stegackerstrasse 12 EG (PS6)</td> </tr> <tr> <td>Umgebungswerte:</td> <td>7.4°C</td> </tr> <tr> <td>Sammler-Nr.:</td> <td>NS 2598</td> </tr> <tr> <td>Probenahmezeit- raum:</td> <td>25.01.2016 09:53 03.02.2013 09.38 (12945 min)</td> </tr> <tr> <td>Bemerkungen:</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Standort:	Stegackerstrasse 12 EG (PS6)	Umgebungswerte:	7.4°C	Sammler-Nr.:	NS 2598	Probenahmezeit- raum:	25.01.2016 09:53 03.02.2013 09.38 (12945 min)	Bemerkungen:	
Standort:	Stegackerstrasse 12 EG (PS6)										
Umgebungswerte:	7.4°C										
Sammler-Nr.:	NS 2598										
Probenahmezeit- raum:	25.01.2016 09:53 03.02.2013 09.38 (12945 min)										
Bemerkungen:
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Standort:</td> <td>Stegackerstrasse 12 EG (PS7)</td> </tr> <tr> <td>Umgebungswerte:</td> <td>6.7°C</td> </tr> <tr> <td>Sammler-Nr.:</td> <td>NR 6997</td> </tr> <tr> <td>Probenahmezeit- raum:</td> <td>25.01.2016 09:56 03.02.2013 09.40 (12944 min)</td> </tr> <tr> <td>Bemerkungen:</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Standort:	Stegackerstrasse 12 EG (PS7)	Umgebungswerte:	6.7°C	Sammler-Nr.:	NR 6997	Probenahmezeit- raum:	25.01.2016 09:56 03.02.2013 09.40 (12944 min)	Bemerkungen:	
Standort:	Stegackerstrasse 12 EG (PS7)										
Umgebungswerte:	6.7°C										
Sammler-Nr.:	NR 6997										
Probenahmezeit- raum:	25.01.2016 09:56 03.02.2013 09.40 (12944 min)										
Bemerkungen:
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Standort:</td> <td>Stegackerstrasse 12 2.UG (PS8)</td> </tr> <tr> <td>Umgebungswerte:</td> <td>8.1°C</td> </tr> <tr> <td>Sammler-Nr.:</td> <td>NB 8777 NS 2455</td> </tr> <tr> <td>Probenahmezeit- raum:</td> <td>25.01.2016 10:02 03.02.2013 09.45 (12943 min)</td> </tr> <tr> <td>Bemerkungen:</td> <td>Doppelbestimmung mittels AK-Passivsamplers des Typs 3M Organic Vapor Monitor 3520 resp. 3500</td> </tr> </tbody> </table>	Standort:	Stegackerstrasse 12 2.UG (PS8)	Umgebungswerte:	8.1°C	Sammler-Nr.:	NB 8777 NS 2455	Probenahmezeit- raum:	25.01.2016 10:02 03.02.2013 09.45 (12943 min)	Bemerkungen:	Doppelbestimmung mittels AK-Passivsamplers des Typs 3M Organic Vapor Monitor 3520 resp. 3500
Standort:	Stegackerstrasse 12 2.UG (PS8)										
Umgebungswerte:	8.1°C										
Sammler-Nr.:	NB 8777 NS 2455										
Probenahmezeit- raum:	25.01.2016 10:02 03.02.2013 09.45 (12943 min)										
Bemerkungen:	Doppelbestimmung mittels AK-Passivsamplers des Typs 3M Organic Vapor Monitor 3520 resp. 3500

<i>Standort:</i>	Stegackerstrasse 12/20 AB (PS9)
<i>Umgebungswerte:</i>	6.5°C
<i>Sammler-Nr.:</i>	NR 6928
<i>Probenahmezeit- raum:</i>	25.01.2016 10:11 03.02.2013 09.32 (12921 min)
<i>Bemerkungen:</i>	Referenzmessung im Aussenbereich